Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СКАЗКА 01 / 02 / 05 / 06

Габариты: Ш.1632/1832/2032 х В.2195 х Г.989/1089 мм



Универсальная сборка

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 18.04.2025

Деталировка



Сказка 01 / Сказка 02

№	Наименование детали	Спальное место, мм			Кол-во, шт
		1600x800	1800x800	2000x900	
1	Изголовье Левое	2192*846	2192*846	2192*946	1
2	Изголовье Правое	2192*846	2192*846	2192*946	1
3	Борт Передний Верх	1600*416	1800*416	2000*416	1
4	Борт Задний	1600*416	1800*416	2000*416	2
5	Борт Передний Низ	1600*416	1800*416	2000*416	1
6	Балка крыши	1600*100	1800*100	2000*100	3
7	Дно (Секция)	528*800	594*800	662*900	6
8	Рейка дна	1598*100	1798*100	1998*100	4
9	Лесенка левая	1232*150	1232*150	1232*150	1
10	Лесенка правая	1232*150	1232*150	1232*150	1
11	Ступень лесенки	510	510	510	4

Деталировка



Сказка 05 / 06

№	Наименование детали	Спальное место, мм			Кол-во, шт
		1600x800	1800x800	2000x900	
1	Изголовье Левое	2192*846	2192*846	2192*946	1
2	Изголовье Правое	2192*846	2192*846	2192*946	1
3	Борт Передний Верх	1600*416	1800*416	2000*416	1
4	Борт Задний	1600*416	1800*416	2000*416	2
5	Борт Передний Низ	1600*416	1800*416	2000*416	1
6	Балка крыши	1600*100	1800*100	2000*100	3
7	Дно (Секция)	528*800	594*800	662*900	6
8	Рейка дна	1598*100	1798*100	1998*100	4
9	Лесенка левая	1232*150	1232*150	1232*150	1
10	Лесенка правая	1232*150	1232*150	1232*150	1
11	Ступень лесенки	510	510	510	4

Фурнитура

Стяжка эксцентриковая  x30	Саморез 4*16 мм  x32	Шкант 8*30  x28	Евровинт 7*50 x12	Подпятник  x4
Ключ S-образный  x2	Ключ L-образный  x1	*Наклейка	Консоль-крепление  x8	Винт M6*25  x32

*Комплектация зависит от модели и цвета изделия

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ И ДЕФЕКТОВ

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.
При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фиксацию в упаковке. При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото штампа ОТК, находящееся в упаковке с фурнитурой.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия и её установки вблизи отопительных приборов, ближе 30 см от источника тепла;
2. Допустимая температура эксплуатации мебели от +10°С до +30°С, относительная влажность при эксплуатации мебели 45-65%;
3. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.);
4. Оберегайте мебель от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками;
5. Пыль с поверхности мебели следует удалять мягкой тканью;
6. Во избежание опрокидывания и повреждения мебели и ее элементов, передвигать мебель в собранном виде ЗАПРЕЩЕНО.

ВАЖНО!

Новая мебель может иметь легкий технологический запах, связанный с производственными процессами и упаковкой.
Запах не является дефектом и полностью безопасен,
так как все материалы соответствуют классу экологичности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии указаны в прилагаемом к заказу гарантийном талоне. Гарантийный срок на изделия нашего производства бессрочный

ВНИМАНИЕ!

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.







В процессе сборки Вам понадобится:



1


x30
x28


x4

x8


А
Шток стяжки
эксцентриковой

Б
Шкант 8*30


Саморез
3,5*16
В


А
Б
В
1
2

2 Вариант сборки лестницей справа

x30



3 Вариант сборки лестницей слева

x30



4



x20





5



x12





6

x24



x8





A1/A2



7

x12





8